


a 東側から見た状況
正面奥の杉が写真一2の矢印である。



Rogers, T. H. and Nelson, R. D. (1971)による
c 1969年頃に撮影された道路縁石の食い違い
この時点での食い違い量は約11cmである。
波線は断層の走向を示す。



b 南側から見た状況

写真一3 地点A(公園の北通り)における断層変位



a 東側から見た状況



c 変位付近



b 西側から見た状況

写真一4 地点Bにおける断層変位